



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

PREPIS

NVO- MANS -  
BROJ, 16/81204-81216  
PODGORICA, 22.01.2016.

Broj: 0407-1/15-53

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: U koritu rijeke Morače (42.56085, 19.32254), dana 11. 11. 2015. godine u 14:30  
časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi br. P-0407/2015-6302

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni Brano Radonjić, u svojstvu stranke

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime Brano Radonjić rođen-a (JMBG) 14. 07. 1961.  
(1407961210220) u Podgorici od oca Vlada i majke Stanice rođene Otović, funkcija  
\_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u Podgorici-Bioče ul. i br. Mrke bb

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:

NVO MANS je podnijela inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora jer je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, na putu ka mjestu donje Polje (koordinate: 42.56085, 19.32254), vrši eksploatacija šljunka što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače vodi pristupni put sagrađen na desnoj obali rijeke.

Na pristupnom putu zatečeno je parkirano teretno vozilo – kamion MERCEDES registarskih oznaka PG AA 792. Na vratima vozila je natpis Mrke Commerce.

Na proširenju uz pristupni put deponovano je oko 20 m<sup>3</sup> šljunka.

U vodotoku rijeke Morače u vrijeme pregleda zatečena je slijedeće mehanizacija:

- Utovarivač RD 130
- Rovokopač RD G700
- Kamion marke FAP bez registarskih oznaka sa montiranim sitom za prosijavanje šljunka na karoseriji.

Prisutno lice Brano Radonjić je izjavo da je navedena mehanizacija vlasništvo preuzeća Mrke Commerce doo. Vlasnik i osnivač preduzeća Mrke Commerce doo je prisutni Brano Radonjić.

Pregledu prisutni Brano radonjić je izjavio da za eksploataciju riječnih nanosa na navedenoj lokaciji ne posjeduje propisane saglasnosti.

U skladu sa članom 68 stav 2 Zakona o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07 i "Sl. list CG", br. 32/11, 47/11 i 48/15) eksploatacija rječnih nanosa iz obnovljivih i neobnovljivih ležišta vrši se na osnovu vodne saglasnosti i ugovora o koncesiji.

U skladu sa članom 141 stav 1 tačka 2 alineja g Zakona o vodama zabranjeno je na vodnom dobru vršiti eksploataciju rječnih nanosa bez propisane saglasnosti.

Inspektor je upoznao prisutno lice Brana Radonjića o mjerama koje će se preduzeti u slučaju da nastavi sa eksploatacijom rječnih nanosa iz obnovljivih i neobnovljivih ležišta bez vodne saglasnosti i ugovora o koncesiji. (izdavanje prekršajnog naloga i/ili podnošenje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i/ili podnošenje krivične ili druge odgovarajuće prijave i/ili izricanje zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršaja).

Prisutno lice Brano Radonjić je izjavio da eksploataciju šljunka vrši za potrebe izgradnje kapele na mjesnom groblju u Rijeci Piperskoj.

**UKAZIVANJE:**

Inspektor je u postupku inspekcijskog pregleda utvrdio nepravilnosti, ukazao je subjektu nadzora na učinjene nepravilnosti uz konstataciju da je subjekat nadzora sa tim saglasan, odnosno da ne zahtijeva donošenje rješenja.

NALAŽE SE Branu Radonjiću da skloni utovarivač, rovokopač i teretno vozilo sa vodnog dobra.

Utovarivač RD 130 i teretno vozilo marke FAP bez registarskih oznaka sklonjeni su sa vodnog zemljišta u toku inspekcijskog pregleda, dok rovokopač RD G700 nije sklonjen jer je gusjeničar pa je potrebno da se transportuje vučnim vozom. Parkiran je pored pristupnog puta.

Naložena mjera je izvršena u prisustvu inspektora u toku inspekcijskog pregleda.

Zapisnik je pročitana i na istu stranku ~~ima~~ - nema primjedbi: Nema primjedbi.  
Pregled završen u 17:20 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

**Stranka**  
Brano Radonjić s.r.

**Inspektor**  
Miodrag Radulović s.r.

Da je prepis vjeran originalu  
tvrdi i ovjerava



Glavni inspektor za vode  
Mr Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
**UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**  
**Sektor zaštite prostora i životne sredine**  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-49

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, na putu ka mjestu Mrke (koordinate: 42.50573, 19.33379),

dana 11. 11. 2015. godine u 13:00 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6296

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVljENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, na putu ka mjestu Mrke (koordinate: 42.50573, 19.33379), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano sljedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače nema pristupnog puta.

Pored navedene lokaciji se nalazi vulkanizerska radnja koja posluje u sastavu Mrke Commerce doo. Na platou iza vulkanizerske radnje parkiran je utovarivač RD 130.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

U blizini lokacije nema deponovanog šljunkovitog materijala.

Zapisnik je pročitan i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 13:15 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor  
Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
**UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**  
**Sektor zaštite prostora i životne sredine**  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-54

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, na putu između mjesta Duga i Donje Polje, paralelno sa željezničkom stanicom Bratonožići (koordinate: 42.55795, 19.34134), dana 11. 11. 2015. godine u 14:20 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6301

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVljENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, na putu između mjesta Duga i Donje Polje, paralelno sa željezničkom stanicom Bratonožići (koordinate: 42.55795, 19.34134), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem na desnoj obali rijeke.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa. Uočljivi su tragovi eksploatacije riječnih nanosa u vidu rupa u koritu i gomila krupnijeg šljunkovitog materijala nakon prosijavanja.

U blizini lokacije nema deponovanog šljunka.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_

Pregled završen u 14:25 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

**Stranka**



**Inspektor**  
**Miodrag Radulović**



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-52

**ZAPISNIK**  
**o**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, u mjestu Duga (koordinate: 42.54631, 19.33724), dana 11. 11. 2015. godine u 14:00 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6300

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, u mjestu Duga (koordinate: 42.54631, 19.33724), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem na desnoj obali rijeke, koji je oko 200 metara nizvodno od lokacije.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

Na platou sa desna strane rijeke 200 metara nizvodno od lokacije deponovano je oko 600 m<sup>3</sup> šljunka.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 14:15 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor  
Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-51

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, u mjestu Duga, u blizini restorana „Potoci“ (koordinate: 42.54355, 19.33843), dana 11. 11. 2015. godine u 13:30 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6299

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVLENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, u mjestu Duga, u blizini restorana „Potoci“ (koordinate: 42.54355, 19.33843), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem na desnoj obali rijeke.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

Na platou sa desna strane rijeke u blizini lokacije deponovano je oko 600 m<sup>3</sup> šljunka.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 13:45 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

**Stranka**



**Inspektor**  
**Miodrag Radulović**



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-55

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, kod mjesta Donje Polje (koordinate: 42.58597, 19.35865),  
dana 11. 11. 2015. godine u 15:10 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6303

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, kod mjesta Donje Polje (koordinate: 42.58597, 19.35865), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem, velikog podužnog nagiba, na desnoj obali rijeke.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

Nema deponovanog šljunka u blizini lokacije.

Zapisnik je pročitan i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 15:30 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor  
Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-56

ZAPISNIK  
O  
IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, između mjesta Viđenje i Mrke (koordinate: 42.50313, 19.33204), dana 11. 11. 2015. godine u 16:20 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6297

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

PREGLEDOM JE USTANOVljENO SLEDEĆE:

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, između mjesta Viđenje i Mrke (koordinate: 42.50313, 19.33204), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem na desnoj obali rijeke.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

Nema deponovanog šljunka u blizini lokacije.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_

Pregled završen u 16:35 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka

Inspektor  
Miodrag Radulović







N.V.O. "MANS"

Broj \_\_\_\_\_

Podgorica, 22. 01. 2016 god.

CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-45

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, na lokaciji u gornjem dijelu stare Zlatice (koordinate: 42.47401, 19.29877), dana 11. 11. 2015. godine u 11:00 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6292

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVljENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, na lokaciji u gornjem dijelu stare Zlatice (koordinate: 42.47401, 19.29877), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem na lijevoj obali rijeke.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

U blizini lokacije nema deponovanog šljunkovitog materijala.

Zapisnik je pročitao i na istu stranku ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 11:15 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor  
Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
**UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-47

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, u neposrednoj blizini mjesta Viđenje (koordinate: 42.4886, 19.30961), dana 11. 11. 2015. godine u 11:50 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6294

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, u neposrednoj blizini mjesta Viđenje (koordinate: 42.4886, 19.30961), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem na desnoj obali rijeke.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

U blizini lokacije nema deponovanog šljunkovitog materijala.

Zapisnik je pročitan i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 12:00 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor

Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-50

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, u mjestu Bioče, u blizini restorana „Mijović“ (koordinate: 42.51395, 19.34107), dana 11. 11. 2015. godine u 13:10 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6298

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, u mjestu Bioče, u blizini restorana „Mijović“ (koordinate: 42.51395, 19.34107), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Navedena lokacija nije na vodnom zemljištu.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica.

Na lokaciji je deponovano oko 900 m<sup>3</sup> šljunkovitog materijala.

Na lokaciji se nalazi gradilišni kontejner sa natpisom DOO Novaković Ilija-Ico, kao i prkirana mehanizacija utovarivač ULT 160B, utovarivač HANOMAG 60E, valjak i kamion MAN.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_

Pregled završen u 13:25 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor  
Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-48

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, na putu između mjesta Viđenja i mjesta Mrke (koordinate: 42.50039, 19.32085), dana 11. 11. 2015. godine u 12:35 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6295

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, na putu između mjesta Viđenja i mjesta Mrke (koordinate: 42.50039, 19.32085), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače nije moguće doći, zbog ograde oko objekta u izgradnji. Na zaključanoj kapiji je naljepnica sa slijedećim natpisom: „ŠU-MA Plast PG“ - PVC i aluminijska stolarija – Predstavništvo Podgorica.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa gledano sa magistralnog puta Podgorica - Kolašin.

Zapisnik je pročitan i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 12:45 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor  
Miodrag Radulović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
**UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**  
Sektor zaštite prostora i životne sredine  
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-46

**ZAPISNIK**  
**O**  
**IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU**

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, na putu Podgorica - Smokovac, (na putu ka hostelu „Izvor“) (koordinate: 42.47705, 19.30517), dana 11. 11. 2015. godine u 11:25 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika \_\_\_\_\_

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6293

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni \_\_\_\_\_, u svojstvu \_\_\_\_\_

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime \_\_\_\_\_ rođen-a (JMBG) \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_ od oca \_\_\_\_\_ i majke \_\_\_\_\_ rođene \_\_\_\_\_,

funkcija \_\_\_\_\_ stalno nastanjen-a u \_\_\_\_\_ ul. i br. \_\_\_\_\_

**PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:**

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, na putu Podgorica - Smokovac, (na putu ka hostelu „Izvor“) (koordinate: 42.47705, 19.30517), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Do navedene lokacije u koritu vodotoka rijeke Morače dolazi se pristupnim putem na lijevoj obali rijeke.

U vrijeme pregleda na navedenoj lokaciji nije bilo prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa.

Na platou pored pristupnog puta deponovano oko 200 m<sup>3</sup> šljunkovitog materijala.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: \_\_\_\_\_.

Pregled završen u 11:40 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor  
Miodrag Radulović