



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor zaštite prostora i životne sredine
Odsjek za inspekciju za vode

N.V.O. "MANS"
Broj: 16/81564-81569
Podgorica, 12. 02. 2015. god

Broj: 0407-1/15-68

ZAPISNIK
O
IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, u neposrednoj blizini manastira Dajbabe u Podgorici
(koordinate: 42.40225, 19.21898), dana 17. 12. 2015. godine u 14:00 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika _____

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6305

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni _____, u svojstvu _____

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime _____ rođen-a (JMBG) _____ u

_____ od oca _____ i majke _____ rođene _____,

funkcija _____ stalno nastanjen-a u _____ ul. i br. _____

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, u neposrednoj blizini manastira Dajbabe u Podgorici (koordinate: 42.40225, 19.21898), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Na navedenoj lokaciji nema prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa iz vodotoka rijeke Morače.

Od navedene lokacije do korita vodotoka rijeke Morače postoje pristupni putevi na lijevoj i desnoj obali.

Na platou sa lijeve strane vodotoka deponovano je oko 200 m³ šljunkovitog materijala, kao i montirano malo drobilnično postrojenje.

Inspektor za vode će izvršiti ponovne inspeksijske preglede na navedenoj lokaciji.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: _____.

Pregled završen u 14:10 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor
Miodrag Radulović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor zaštite prostora i životne sredine
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-67

ZAPISNIK
O
IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, u neposrednoj blizini naselja Mareza u Podgorici
(koordinate: 42.40617, 19.21763), dana 17. 12. 2015. godine u 13:45 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika _____

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6305

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni _____, u svojstvu _____

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime _____ rođen-a (JMBG) _____ u

_____ od oca _____ i majke _____ rođene _____,

funkcija _____ stalno nastanjen-a u _____ ul. i br. _____

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, u neposrednoj blizini naselja Mareza u Podgorici (koordinate: 42.40617, 19.21763), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Na navedenoj lokaciji nema prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa iz vodotoka rijeke Morače.

Od navedene lokacije do korita vodotoka rijeke Morače ne postoji pristupni put.

Na lokaciji duž makadamskog puta, između puta i vodotoka rijeke Morače, prostor je zatrpan gomilama građevinskog i komunalnog otpada.

Inspektor za vode će izvršiti ponovne inspeksijske preglede na navedenoj lokaciji.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: _____.

Pregled završen u 13:55 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor
Miodrag Radulović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor zaštite prostora i životne sredine
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0407-1/15-66

ZAPISNIK
O
IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Pregled izvršen kod: Vodotok rijeke Morače, u neposrednoj blizini ulice Raka Mugoše u Podgorici
(koordinate: 41.41616, 19.22057), dana 17. 12. 2015. godine u 13:20 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika _____

Predmet pregleda: Postupanje po inicijativi NVO MANS, br. P-0407/2015-6304

Pregled izvršio: Radulović Miodrag, inspektor za vode

Pregledu prisutni _____, u svojstvu _____

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime _____ rođen-a (JMBG) _____ u

_____ od oca _____ i majke _____ rođene _____,

funkcija _____ stalno nastanjen-a u _____ ul. i br. _____

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:

NVO MANS je podnio inicijativu za pokretanje postupka inspeksijskog nadzora zato što je na licu mjesta došao do saznanja da se na rijeci Morači, u neposrednoj blizini ulice Raka Mugoše u Podgorici (koordinate: 41.41616, 19.22057), vrši eksploatacija šljunka, što ugrožava vodotok rijeke Morače.

Postupajući po navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski pregled na licu mjesta i konstatovano slijedeće:

Na navedenoj lokaciji nema prisutnih lica niti mehanizacije kojom se vrši eksploatacija riječnih nanosa iz vodotoka rijeke Morače.

Od navedene lokacije do korita vodotoka rijeke Morače postoji pristupni put na desnoj obali.

Na lokaciji duž desne obale nalazi se oko 300 m³ šljunkovitog materijala krupnoće zrna iznad 32 mm, koji ostaje nakon prosijavanja prirodne mješavine šljunka prilikom eksploatacije, kao i šljunkoviti materijal koji nije iz vodotoka što se zaključuje po nečistoći ovog materijala.

Ranijim inspeksijskim pregledom je utvrđeno da se šljunkoviti material krupnoće zrna iznad 32 mm tu nalazi od 2010. godine kada je DOO "Gravel" imao saglasnost za eksploataciju riječnih nanosa iz vodotoka Morače sa lokacije Kučin Brod.

DOO "Gravel" je imao vodne saglasnosti za 2009. i 2010. godine, odnosno rješenja Uprave za vode br. 060-327/09-02012-84 od 01. 06. 2009. godine i br. 060-327/10-02012-89 od 02. 08. 2010. godine kojima se daje vodna saglasnost DOO "Gravel" iz Podgorice koga zastupa direktor Igor Mugoša za vađenje, odnosno eksploataciju šljunka i pijeska na lokaciji "Kučin Brod", vodotok Morače, MZ Donja Gorica, u dužini od 150 m, sa i iz (desne obale i korita) - u cilju uređenja odnosno, regulacije vodotoka...

Inspektor za vode će izvršiti ponovne inspeksijske preglede na navedenoj lokaciji.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: _____

Pregled završen u 17:05 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka



Inspektor
Miodrag Radulović